

Удобообрабатываемость бетонной смеси

«Удобообрабатываемость» бетонной смеси характеризует возможность выполнить обработку (отделку) поверхности свежеуложенного покрытия, в том числе, механизировано, и обеспечить требуемую ровность и сплошность без возникновения разрывов поверхности, технологических трещин, а также создать на поверхности свежеуложенного покрытия искусственную шероховатость глубиной от 1мм до 3мм.





Ориентированные трещины


Дополнительные требования к сохраняемости свойств бетонной смеси для бетона покрытий


Допустимое снижение осадки конуса смеси за время транспортирования от ЦБЗ к месту укладки:


- 1-3см для смеси марки П1-П2,
- 3-4см для смеси марки П3-П4.


Допустимое снижение $V_B - 1-2\%$.

Сочетаемость цемента с пластификаторами









Уменьшение дозировки пластифицирующей добавки до 0,1-0,2% массы цемента:

- увеличение водосодержания бетонной смеси на 20-40 л/м3

- соответствующее увеличение расхода цемента:

на 50-100 кг/м3 для бетона покрытий

на 25-50 кг/м3 для бетона оснований

Предполагаемые причины снижения начала схватывания цементного теста и ускоренной потери удобоукладываемости бетонной смеси со временем при использовании добавок-пластификаторов:

- введение в цемент при помоле минеральных добавок или вспомогательных компонентов типа опоки или трепела;
- тонкий помол цемента по замкнутому циклу
 (с узким фракционным составом цемента);
- применение химических интенсификаторов помола цемента;
- нагрев цемента при помоле (выше 120 град.С)

введение в цемент при помоле минеральных добавок или вспомогательных компонентов типа опоки или трепела

- разрешено ГОСТ 31108-2003
- строитель-потребитель цемента не может независимо определить наличие вспомогательных компонентов или минеральных добавок в цементе, введённых в небольших количествах

применение химических интенсификаторов помола цемента

ГОСТ 10178-85, п.1.12:


«Пластифицированный или гидрофобный цемент не должен поставляться потребителям, использующим суперпластификаторы при приготовлении бетонных смесей»

- потребитель не может независимо определить наличие в цементе интенсификаторов помола


Причины быстрой потери сохраняемости свойств бетонной смеси и сроков схватывания ряда цементов при введении пластифицирующих добавок требуют дополнительного изучения.

Также, следует продолжить исследование влияния химикоминералогического состава цемента на морозостойкость бетона покрытий, в том числе, содержания СЗА, щелочных оксидов и известняка в качестве вспомогательного компонента.

Температура в камере КРК-400 «ИЛКА» со временем при испытании по третьему методу ГОСТ 10060-2012. красный цвет — температура воздуха в камере, синий и фиолетовый— в лотках с 5% водным раствором NaCL.



Морозостойкость бетона при испытании по третьему методу ГОСТ 10060-95



циклы замораживания-оттаивания

http://rucem.ru/presentation/